




JEU DE 3 TARAUDS MANUELS POUR ACIERS

DESSCRIPTIF



Jeu de 3 tarauds manuels T Line pour un taraudage manuel des aciers. Taraudage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm²). Tolérance d'une durée d'environ 6 heures. Plusieurs diamètre disponibles.



DETAILS

Jeu de 3 tarauds manuels T Line pour un taraudage manuel des aciers. Taraudage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm²). Tolérance d'une durée d'environ 6 heures. Plusieurs diamètre disponibles.

| Code | Dimensions | Longueur | Longueur utile | Diamètre queue |
|---------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 519002 | M3 - Pas : 0,5 | 40 mm | 11 mm | 3,5 mm |
| 519006 | M4 - Pas : 0,7 | 45 mm | 13 mm | 4,5 mm |
| 519010 | M5 - Pas : 0,8 | 50 mm | 15 mm | 6 mm |
| 519014 | M6 - Pas : 1 | 50 mm | 16 mm | 6 mm |
| 519016 | M8 - Pas : 1,25 | 56 mm | 22 mm | 6 mm |
| 519018 | M10 - Pas : 1,5 | 70 mm | 24 mm | 7 mm |
| 519020 | M12 - Pas : 1,75 | 75 mm | 29 mm | 9 mm |
| 519020A | M14 - Pas : 2 | 80 mm | 30 mm | 11 mm |
| 519020B | M16 - Pas : 2 | 80 mm | 32 mm | 12 mm |
| 519020C | M18 - Pas : 2,5 | 95 mm | 40 mm | 16 mm |
| 519020D | M20 - Pas : 2,5 | 90 mm | 40 mm | 16 mm |

