



## RAILS DE GUIDAGE ET ACCESSOIRES

**FESTOOL**

### DESCRIPTIF

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

Déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat.



### DETAILS

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

Code	Modèle	Désignation	Dimensions	
506387	FS/2 - 491499	Rail de guidage	L : 800 mm	P
506387E	FS/2 - 496939	Rail de guidage - LR 32	L : 1400 mm	
506387A	FS/2 - 491498	Rail de guidage	L : 1400 mm	P
506387H	577043	Rail de guidage adhésif	L : 1400 mm	
506387J	577044	Rail de guidage adhésif	L : 1900 mm	Règle de g
506387B	FS/2 - 491502	Rail de guidage	L : 2400 mm	P
506387C	FS/2 - 491501	Rail de guidage	L : 3000 mm	P
506389	FSV/2 - 577039	Pièce de raccordement	-	Assemble 2
506390	FSZ 120 - 489570	Blister de 2 serre - joint	Capacité : 120 mm	
506390A	FS - RAPID/R - 489790	Serre joint avec 2 mâchoires de serrage et de fixation	-	Pou
506390AA	FSZ 300 - 489571	Paire de serre-joints	Capacité : 300 mm	

# Fiche produit

Le 16/02/2026

**LAPEYRE**  
Quincaillerie



506387K	577042	Patins adhésifs (x30)	-	
506387M	204787	Butoir de glissement	-	
506390B	FS-HZ 160 - 491594	Serre - joint avec crantage	Capacité : 160 mm	
506390C	Gecko Dosh-Set - 577294	Poignée double - ventouse + adaptateur	-	
506391	FS-GB - 491741	Rouleau de bande glissante verte	L : 10 m	
506392	FS-HU 10M - 485724	Rouleau de bande antidérapantes noir	L : 10 m	
506391A	FS-SP 1400/T - 495207	Pare-éclat transparent	L : 1400 mm	
506391B	FS-SP 5000/T - 495209	Pare-éclat transparent	L : 5000 mm	

