


- ▶ Exakta
- ▶ Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère

Gabarit de perçage Exakta




- ▶ Pratique pour les petites séries de meubles, la construction d'échantillons et l'équipement de projets individuels
- ▶ Pour plus de précision et une fabrication rationnelle
- ▶ Domaines d'utilisation :
 - pour percer des perçages de \varnothing 5 mm en système 32
 - pour centrer des trous pour charnières et plaques de montage
 - pour centrer des perçages de ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- ▶ Accessoires mèche à spirale HSS à commander séparément

Renvoi de page :

- ▶ Accessoires mèches à spirale HSS, voir page 1249

Article	Référence	UE
1 Rail 1000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	0 014 825	1 pce
1 Rail 2000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	0 014 826	1 pce
1 Rail 2500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	0 014 827	1 pce
1 Rail 1500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	0 015 328	1 pce
2 Corps de perçage	0 022 617	1 pce
3 Cheville de centrage	0 023 680	1 pce
4 Butée réglable	0 073 788	1 pce

Vue éclatée



- ▶ Exakta
- ▶ Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère

Distances de perçage système 32




Schéma de perçage VB 18 / 19 / 20 / 21




Schéma de perçage VB 35




Schéma de perçage VB 36





Schéma de perçage Rastex 15



- ▶ Exakta
- ▶ Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère

Position de centrage pour charnières

