




DMV1- DMV2 / DMW1 - DMW2
DMV1C - DMV2C / DMW1C - DMW2C

DMV1 - DMV2 DMV1C - DMV2C DMW1 - DMW2 DMW1C - DMW2C	85 x 85 x 55,2 mm	250V AC / 5 A ou-or-oder 30V DC / 4 A	0,2 kg	40 utilisation à l'intérieur only for indoor use Einsatz im Innenbereich	0 +50 °C
DMK 	Clé de réarmement incluse (2x) Comes with reset key (2x) Resetschlüssel im Lieferumfang (2x)		EN OPTION - OPTIONAL		
ST 3,5x25 /X15 	Vis capot incluse (1x) Comes with screw (1x) for fastening the cover Befestigungsschraube (1x) für Überhang im Lieferumfang		 DMC	Capot de protection Protection cover Sicherheitsüberhang	 2212PLTIPR Kit de plombage Seal kit Plombierset
État d'origine : désarmé - Factory setting: disarmed - Werkeinstellung: Freigabe					



ATTENTION :

► **Contrôle de fonctionnement :**

Procéder à un test initial (activation/désactivation) avant la mise en service.

► **Maintenance :**

Un test annuel de fonctionnement est recommandé.

CAUTION:

► **Functional test:**

Proceed to prior functional test (activation/deactivation) before final commissioning.

► **Maintenance:**

A functional test is recommended each year.

ACHTUNG:


► **Funktionsprüfung:**

Vor der endgültigen Inbetriebnahme ist ein Funktionstest (Aktivierung/Deaktivierung) erforderlich.


► **Wartung:**

Ein jährlicher Funktionstest ist empfohlen.


MONTAGE ENCASTRÉ
MORTICE MOUNTING
uP-MONTAGE



MONTAGE EN APPLIQUE
SURFACE MOUNTING
aP-MONTAGE




ST 3,5x25
/X15




**Lochabstand für
 Deutschland und
 die Schweiz**


Entraxe Allemand/Suisse
 Centre distance for
 Germany and Switzerland



MONTAGE DU CAPOT
**MOUNTING OF THE
 PROTECTION COVER**
**MONTAGE DES
 SICHERHEITS-
 ÜBERHANGS**





**RÉARMEMENT DU DÉCLEN-
 CHEUR MANUEL**
**RESET OF THE MANUAL
 CALL POINT**
**RÜCKSTELLUNG DES
 DRUCKKNOPMELDERS**



RACCORDEMENT - CONNECTION - ANSCHLUßBELEGUNGEN

Schémas du DM au repos - Connecting whilst idle - Schaltbilder im Ruhezustand



Couper le STRAP sur le dernier déclencheur manuel en cas de surveillance de ligne

Cut the STRAP from the last call point in case of a line monitoring

Sind mehrere Druckknopfmelder auf einem BUS, so muss beim letzten die Drahtbrücke entfernt werden



Section câbles :
 - monoconducteurs
 - multiconducteurs

Cross section of the cables :
 - single conductor cables
 - multiconductor cables

Kabel Querschnitt:
 - Einzeldraht Kabel: Querschnitt <= 1,5 mm²
 - Mehrdraht Kabel: Querschnitt <= 1 mm²