

Saturateur – Obbiasat

Application :

- Brosse.
- Pinceaux.

Recommandation :

- Ne pas appliquer sur du bois gelés.

Mode d'emploi :

- Bois anciens : les rendre absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires. Si nécessaire : décaper.
- Bois est oxydé ou grisailé : traiter le.
- Bois d'essences non durables : traiter avec un produit de préservation.
- Appliquer en 2 ou 3 couches sur des bois sains, secs (moins de 18% d'humidité), dégraissés si nécessaire et dépoussiérés avec un pinceau.
- Laisser pénétrer 20 à 30 minutes et renouveler l'opération sans laisser sécher entre les couches jusqu'à saturation du support.
- Essuyer le surplus de produit avec un chiffon et laisser sécher.
- Le produit ne doit pas former de film sur le bois.
- Nettoyage des outils : White-spirit

Informations techniques :

- Extrait sec : 30%.
- Masse volumique à 20°C : 0,85 g/cm³.
- Point d'éclair : 63 °C.
- Viscosité dynamique : 8,5 m Pa.s.
- Viscosité cinématique : 10 mm²/s.
- Teneur en COV : 590 à 750 g/L.
- Pouvoir couvrant théorique selon la surface : 12 à 16 m²/L.
- Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.
- Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.