




## JEU DE 3 TARAUDS MANUELS POUR ACIERS



### DESCRIPTIF



Jeu de 3 tarauds manuels T Line pour un taraudage manuel des aciers. Taraudage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm<sup>2</sup>). Tolérance d'une durée d'environ 6 heures. Plusieurs diamètre disponibles.



### DETAILS

Jeu de 3 tarauds manuels T Line pour un taraudage manuel des aciers. Taraudage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm<sup>2</sup>). Tolérance d'une durée d'environ 6 heures. Plusieurs diamètre disponibles.

Code	Dimensions	Longueur	Longueur utile	Diamètre queue
519002	M3 - Pas : 0,5	40 mm	11 mm	3,5 mm
519006	M4 - Pas : 0,7	45 mm	13 mm	4,5 mm
519010	M5 - Pas : 0,8	50 mm	15 mm	6 mm
519014	M6 - Pas : 1	50 mm	16 mm	6 mm
519016	M8 - Pas : 1,25	56 mm	22 mm	6 mm
519018	M10 - Pas : 1,5	70 mm	24 mm	7 mm
519020	M12 - Pas : 1,75	75 mm	29 mm	9 mm
519020A	M14 - Pas : 2	80 mm	30 mm	11 mm
519020B	M16 - Pas : 2	80 mm	32 mm	12 mm
519020C	M18 - Pas : 2,5	95 mm	40 mm	16 mm
519020D	M20 - Pas : 2,5	90 mm	40 mm	16 mm

