### Fiche produit Le 30/10/2025





# RAILS DE GUIDAGE ET ACCESSOIRES

#### **DESCRIPTIF**



Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

Déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints oun pare-éclats pour un sciage sans éclat.







#### **DETAILS**

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

		V		
	Dimensions	Désignation	Modèle	Code
P	L : 800 mm	Rail de guidage	FS/2 - 491499	506387
P	L : 1400 mm	Rail de guidage	FS/2 - 491498	506387A
	L : 1400 mm	Rail de guidage - LR 32	FS/2 - 496939	506387E
	L : 1400 mm	Rail de guidage adhésif	577043	506387H
Règle de g	L : 1900 mm	Rail de guidage adhésif	577044	506387J
P	L : 2400 mm	Rail de guidage	FS/2 - 491502	506387B
P	L : 3000 mm	Rail de guidage	FS/2 - 491501	506387C
Assemble 2	-	Pièce de raccordement	FSV/2 - 577039	506389
	Capacité : 120 mm	Blister de 2 serre - joint	FSZ 120 - 489570	506390
Pou	-	Serre joint avec 2 mâchoires de serrage et de fixation	FS - RAPID/R - 489790	506390A
	Capacité : 300 mm	Paire de serre-joints	FSZ 300 - 489571	506390AA

## Fiche produit Le 30/10/2025



506390B	FS-HZ 160 - 491594	Serre - joint avec crantage	Capacité : 160 mm	<u> </u>
506387K	577042	Patins adhésifs (x30)	-	
506387M	204787	Butoir de glissement	-	
506390C	Gecko Dosh-Set - 577294	Poignée double - ventouse + adaptateur	-	
506391	FS-GB - 491741	Rouleau de bande glissante verte	L : 10 m	
506392	FS-HU 10M - 485724	Rouleau de bande antidérapantes noir	L : 10 m	
506391A	FS-SP 1400/T - 495207	Pare-éclat transparent	L : 1400 mm	
506391B	FS-SP 5000/T - 495209	Pare-éclat transparent	L : 5000 mm	