



MULTIMÈTRE À PINCE SMART

DESCRIPTIF



Fonction de maintien des données opérationnelles.

Indication de batterie faible.

Capacité : 600 A (AC/DC).

Voltmètre : AC/DC 600 V (CAT III).

Résistance : 10 MΩ.

Fréquence : 3 KHZ.

Test de continuité.



DETAILS

Facilité d'utilisation : 1) Tournez le bouton rotatif sur la position SMART 2) Le multimètre sélectionne automatiquement le réglage : CA ou CC / Résistance ou continuité 3) Connectez les broches au circuit ; évaluation automatique sur écran 4) La tension CA ou la tension CC et la continuité ou la résistance sont mesurées simultanément. Plus besoin de sélectionner CA/CC ou la résistance.

Code

660032
