

Peinture – Obbiaprim 801WS

Application :

- Pistolet pneumatique, airless, airmix électrostatique.
- Rouleau.
- Brosse.

Distance d'application : 30 à 40 cm du support

Recommandation :

- Les bois doivent être secs (moins de 20% d'humidité), dépoussiérés et dégraissés au besoin.
- Les bois d'essences non durables sont traités au préalable avec un produit de préservation adapté.
- Ne pas appliquer sur bois gelés.

Mode d'emploi :

- Dilution avec le diluant TS 1005 avec les taux suivant :
 - ❖ Pistolet airmix : 10 à 15 %.
 - ❖ Pistolet airless : 5 à 10 %.
 - ❖ Brosse / rouleau : 0 à 5 %.
 - ❖ Trempage / flow-coat : selon l'installation.
- Les couches de finition sont appliquées dans un délai de 3 mois maximum après le traitement ou la mise en place des bois.
- Nettoyage des outils : white-spirit.

Informations techniques :

- Point d'éclair : 42°C.
- Masse volumique à 20°C : 1,3 g/cm³.
- Extrait sec : 60 %.
- Viscosité cinématique : 1,8 mm²/s.
- Séchage hors poussière : 40 min.
- Séchage recouvrable : 4 à 6 heures.
- Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.
- Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.