



Guide bas  
 Matière: acier zingué et olive laiton

Lower guide  
 Material: galvanized plate and olive brass

**MANTION**  
 FERRURES DE PORTES COULISSANTES  
 MANUTENTION PAR MONORAIL

7,rue Gay Lussac  
 25000 BESANCON

Référence  
 Item Nr: **1099**

Rail associé  
 Combined track: **1110**